

Отчет на 02.09.2024г.

о выполнении предписания Роспотребнадзора об устранении выявленных нарушений
№ 1581/ПВ «21» ноября 2023 г.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 361»,
644018, г. Омск, ул. 4-я Кордная, 43
согласно предписанию Роспотребнадзора № 1581/ПВ от 21.11.2023 года

№ п/п	Мероприятия	Выполнено \не выполнено (причина не выполнения)
1.	оборудовать 1 теневой навес на участке дошкольного учреждения на групповых площадках	НЕ ВЫПОЛНЕНО на 1 группе, не хватило финансирования
2.	провести замену старой, изношенной облицовочной плитки на панелях стен и полу в туалете для персонала	НЕ ВЫПОЛНЕНО отсутствие финансирования по данной статье расходов
3.	привести в рабочее состояние механическую приточную систему вентиляции в постирочной, бассейне, в венткамере, восстановить работу калорифера и обеспечить подачу теплого воздуха в ванный зал, раздевальню	НЕ ВЫПОЛНЕНО , отсутствие финансирования по данной статье расходов
4.	в бассейне в венткамере приточной механической системы вентиляции восстановить работу калорифера и обеспечить подачу теплого воздуха в ванный зал и раздевальню. Восстановить воздуховод механической приточной вентиляции в раздевальне.	НЕ ВЫПОЛНЕНО , отсутствие финансирования по данной статье расходов
5.	Выполнить отделку оконных рам без повреждений, обеспечить их открывание, для проведения их мытья по мере загрязнения и проветривания помещений в любое время года: на лестничных маршах 2 этажа, в кабинете заведующего, бухгалтерии, медицинском блоке (2), методическом кабинете, кабинете завхоза, прачечной (2), оборудовать москитные сетки	НЕ ВЫПОЛНЕНО , отсутствие финансирования по данной статье расходов
6.	Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей под шкафчиками с одной стороны приемных групп №№1,3,4,5,6	НЕ ВЫПОЛНЕНО , отсутствие финансирования по данной статье расходов
7.	Обеспечить отделку стен и пола, потолка, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - в холлах, коридорах 1-го этажа- заменить линолеум, - в постирочной (в гладильном отделении – заменить линолеум, на потолке и стенах – устранить трещины покраски; в постирочном отделении- заменить метлахскую плитку и плитку на стенах с трещинами и сколами, на потолке и стенах- устранить отслоение покраски), - в бассейне (в ванном зале, душевой, санузле- заменить плитку на стенах и полу; в чаше бассейна- заменить плитку, в раздевалке и коридоре – заменить линолеум с признаками износа, - на пищеблоке (в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции, в складских помещениях для хранения сыпучих продуктов и складе с холодильным оборудованием - на полу и стенах заменить плитку; в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции - на потолке устранить отслоение покраски; в складе сыпучих продуктов– на стенах устранить трещины покраски выше плитки, в	НЕ ВЫПОЛНЕНО , отсутствие финансирования по данной статье расходов

	складе с холодильным оборудованием- устранить трещины покраски потолка и стен выше плитки; в оборудованном складе для хранения овощей- устранить трещины покраски стен, заменить линолеум, - в группе №3 (в приемной, групповой и спальне – заменить линолеум; в спальне- устранить трещины побелки потолка в области швов), - в группе № 2 (в приемной и групповой- заменить линолеум с трещинами), - в группе №2 (в приемной и в спальне - заменить линолеум), - в группе №4 (в приемной и спальне- заменить линолеум, в туалетной на потолке- устранить вздутия покраски), - в группе № 5 (в приемной и спальне- заменить линолеум), - в группе №6 (в спальне- заменить линолеум; устранить трещины покраски потолка) поверхности для проведения влажной уборки и дезинфекции: - коридоре буфетной группы № 4, - спальне группы № 6, переходе и душевой бассейна, в коридоре 1-этажа группы № 3, горячем цехе пищеблока, в гладильной, в складе для чистого белья и складском помещении пищеблока, - заменить кафельную плитку с дефектами: в горячем цехе и заготовочной пищеблока	
8.	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в групповых: старшей группы №6, средней группы №4, подготовительной группы №5, 2-й младшей группы №3, 1-х младших групп №№1,2 в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (не менее 400 Лк)- п.144 (таблица 5.54) и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	НЕ ВЫПОЛНЕНО, отсутствие финансирования по данной статье расходов
9.	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением	НЕ ВЫПОЛНЕНО, отсутствие финансирования по данной статье расходов
10.	Обеспечить оконные проемы солнцезащитными устройствами в групповой группы №3, в группе №5 (в спальне и на большом окне в групповой)	НЕ ВЫПОЛНЕНО, отсутствие финансирования по данной статье расходов
11.	Обеспечить наличие на пищеблоке: - в горячем цехе протирочной машины (универсальный привод) для готовой продукции, - посуду для приготовления пищи из алюминия заменить на посуду из нержавеющей стали, - установить холодильный шкаф для хранения овощей, - установить кондиционер в складском помещении для хранения сыпучей и бакалейной продукции, для соблюдения технологии приготовления блюд и условий хранения пищевой продукции	НЕ ВЫПОЛНЕНО, отсутствие финансирования по данной статье расходов

Остальные пункты предписания по иммунизации сотрудников (п.9 предписания), замена посуды из алюминия заменить на посуду из нержавеющей стали, замена линолиума в 1 группе- выполнены собственными силами.